



Nota: Recolhimento de outros lotes do imunizante *Leish-tec*[®]

Caro Veterinário,

Informamos que após análise interna das amostras de retenção, alinhados com as autoridades, encontramos os lotes abaixo com os mesmos desvios mencionados anteriormente (proteína A2 abaixo da especificação). Sendo assim, solicitamos seu recolhimento imediato, são eles:

<u>024/22</u>	<u>030/22</u>	<u>035/22</u>	<u>041/22</u>	<u>048/22</u>	<u>053/22</u>	<u>058/22</u>	<u>005/23</u>
<u>025/22</u>	<u>031/22</u>	<u>036/22</u>	<u>042/22</u>	<u>049/22</u>	<u>054/22</u>	<u>059/22</u>	
<u>026/22</u>	<u>032/22</u>	<u>038/22</u>	<u>045/22</u>	<u>050/22</u>	<u>055/22</u>	<u>001/23</u>	
<u>027/22</u>	<u>033/22</u>	<u>039/22</u>	<u>046/22</u>	<u>051/22</u>	<u>056/22</u>	<u>002/23</u>	
<u>028/22</u>	<u>034/22</u>	<u>040/22</u>	<u>047/22</u>	<u>052/22</u>	<u>057/22</u>	<u>003/23</u>	

Não obstante, para os lotes já anteriormente comunicados, foram solicitados o recolhimento (029/22, 037/22, 043/22, 044/22, 060/22, 004/23) seguindo também as orientações das autoridades.

A Ceva Saúde Animal segue comprometida com o objetivo de esclarecer a causa da redução dos níveis de proteína A2 durante o período de validade do produto, buscando agir em caráter de urgência com as investigações internas para identificar e corrigir os desvios.

Solicitamos que façam o processo de devolução dos lotes acima através do canal onde foram adquiridos (distribuidor), não havendo a necessidade de transporte refrigerado uma vez que esses produtos serão destruídos.

Novas orientações para os tutores sobre os animais que estão em protocolo de vacinação deverão ser comunicadas nas próximas semanas.

A Ceva reforça sua responsabilidade com a saúde animal e saúde pública bem como o compromisso com a qualidade dos seus produtos e a relação de confiança com seus clientes.

Atenciosamente,

Ceva Saúde Animal